



Rysunek nie uwzględnia obniżenia scieku z kostki na styku jezdni manewrowej z miejscami postojowymi. Wykonać wg rysunku nr 5.